

接着率確認試験写真



写真No. 1	
施工日	2024/01/22
施工部位	3階階
接着率	98%
合・否	合格




接着率確認試験写真



写真No. 2	
施工日	2024/01/22
施工部位	3階階
接着率	99%
合・否	合格



接着率確認試験写真




写真No. 3	
施工日	2024/01/22
施工部位	3階階
接着率	98%
合・否	合格

接着率確認試験写真



写真No. 4	
施工日	2024/01/22
施工部位	3階階
接着率	98%
合・否	合格



接着率確認試験写真




写真No. 5	
施工日	2024/01/22
施工部位	2階階
接着率	99%
合・否	合格




接着率確認試験写真



写真No. 6	
施工日	2024/01/25
施工部位	3階階
接着率	98%
合・否	合格



接着率確認試験写真





写真No. 7	
施工日	2024/01/25
施工部位	3階階
接着率	99%
合・否	合格



接着率確認試験写真



写真No. 8	
施工日	2024/01/26
施工部位	2階階
接着率	39%
合・否	不合格



接着率確認試験写真



写真No. 9	
施工日	2024/01/26
施工部位	2階階
接着率	94%
合・否	合格

